Istituto Tecnico Industriale Statale
M.O.V.M. don Giuseppe Morosini
Ferentino (FR)

23 Maggio 2025

Circolare numero 277

MALFUNZIONAMENTO DEI MANIGLIONI ANTIPANICO – INDICAZIONI OPERATIVE DURANTE LA PROVA DI EMERGENZA

Si informano le SSLL che, a causa del malfunzionamento di alcuni maniglioni antipanico, il personale incaricato dovrà provvedere manualmente all'apertura delle porte di emergenza interessate, garantendo la piena fruibilità delle vie di esodo durante la prova di evacuazione. Le porte soggette a criticità sono opportunamente segnalate e, per le stesse, dovrà essere assicurata la totale apertura a partire dalle ore 10:00 di lunedì 26 maggio 2025, mantenendole aperte fino all'espletamento completo della prova. Si fa presente che tali criticità sono già state segnalate alla Provincia, ente proprietario dell'edificio, senza tuttavia aver ricevuto riscontro.