



We prepare for

Cambridge

English Qualifications™



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI"

Codice Meccanografico: FRTF06000C, C.F. 80005890605

e-mail: frtf06000c@istruzione.it frtf06000c@pec.istruzione.it Tel. 0775395345
03013 Ferentino FR Via Casilina Sud 189/F



Istituto certificato
ISO 9001: 2008
Reg. n. 30820

CIRCOLARE N. 277

Ferentino, 23 Maggio 2025

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO,
AI GENITORI, ALLE FAMIGLIE
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
dell'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MOROSINI"
AL DSGA, AGLI ATTI
AL SITO, AL REGISTRO ELETTRONICO
Al Servizio di Prevenzione di Istituto

OGGETTO: MALFUNZIONAMENTO DEI MANIGLIONI ANTIPANICO – INDICAZIONI OPERATIVE DURANTE LA PROVA DI EMERGENZA

Si informano le SSLL che, a causa del malfunzionamento di alcuni maniglioni antipanico, il personale incaricato dovrà provvedere **manualmente all'apertura delle porte di emergenza interessate**, garantendo la piena fruibilità delle vie di esodo durante la prova di evacuazione.

Le porte soggette a criticità sono opportunamente segnalate e, per le stesse, dovrà essere assicurata la totale apertura a partire dalle ore 10:00 di lunedì 26 maggio 2025, mantenendole aperte **fino all'espletamento completo della prova**.

Si fa presente che tali criticità sono già state segnalate alla Provincia, ente proprietario dell'edificio, senza tuttavia aver ricevuto riscontro.

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale per la buona riuscita della prova di evacuazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Prof. Ing. Felicetto MASSA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

**F.to IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof.ssa Claudia MORGIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93